

## ガンブルーの使い方(補足)

- ① 対象物の錆や汚れ油等を取り除き耐水ペーパー等を使い金属の地を出します。
- ② 対象物を液に浸け込むか、ハケなどで塗布します。
- ③ 1~2分浸けこみながら色の変化を見極めます。
- ④ 液から引き上げ1~2分大気中に放置します。(酸化を促す)
- ⑤ 水洗いしながらハケや柔らかい布等で表面の垢を取り除きます。
- ⑥ 染まりが悪いときは②~⑤の作業を繰り返します。
- ⑦ 本液は水溶性です。液の希釈は水道水を使用してください。
- ⑧ 何回か使用していると総量は減らなくても液自体の染める成分が少なく(薄く)なって染まりが悪くなってきますので、新しい液の使用をお勧めいたします。
- ⑨ 素材の違いにより染まり方に違いが出ますので濃度調整は各自研究しながら行ってください。
- ⑩ そのままにしておくと錆が出やすいのでシリコンオイル等を塗布しておいてください。
- ⑪ 本液は常温用のガンブルー(黒染め液)です。工業製品のように真っ黒な表面仕上げにはならないことをご承知置きください。
- ⑫ 黒く仕上げたい場合はガンブルーでの着色を下地にして当社より発売している「ブラックパーカー」「パーカーシール」などのスプレーカラーにて最終仕上げを行ってください。

※常温での黒染めと工業製品の黒染めでは液も工程も違うことをご理解ください